

第 485 條 開關類設計圖符號如左表：

名 稱	符 號	名 稱	符 號
刀形開關		無熔絲開關	
刀形開關附熔絲		空氣斷路器	
隔離開關(個別啟閉)		拉出型空氣斷路器	
空斷開關(同時手動啟閉)		油開關	
雙投空斷開關		電力斷路器	
熔斷開關		拉出型電力斷路器	
電力熔絲		接觸器	
負載啟斷開關		接觸器附積熱電驛	
負載啟斷開關附熔絲		接觸器附電磁跳脫裝置	
電磁開關		四路開關	
Y-△降壓起動開關		區分器	
自動 Y-△電磁開關		復閉器	
安全開關		電力斷路器(平常開啟)	
伏特計用切換開關		空斷開關(附有接地開關)	
安培計用切換開關		電力斷路器(附有電位裝置)	
控制開關		空斷開關(電動機或壓縮空氣操作)	
單極開關		鑰匙操作開關	

雙極開關	S_2	開關及標示燈	S_P
三路開關	S_3	單插座及開關	$\ominus_S$
雙插座及開關	$\ominus_S$	拉線開關	$\textcircled{S}$
時控開關	S_T		